

vistex[®]

Get it pure

NÁVOD K POUŽITÍ

CLEANTE[®]
Zátěžové sáčky

Určeno: Sterilizace pára/EO

Popis výrobku:

Předformovaný sterilní bariérový systém podle normy NF EN ISO 11607-1.

Ref : 482S

Jednostranná lilaková/růžová laminovaná páska z polyesteru o tloušťce 12 µm a polypropylenu o tloušťce 38 µm "nerozbitná".

Jedna strana vyrobená z 60g/m² netkané látky z celulóзовých vláken a polyesteru.

Procesní Indikátor I. třídy na Parní sterilizaci

Návod k použití:

Pro balení objemných zdravotních přístrojů. Použito pro primární balení (SBSP) a/nebo pro sekundární balení (ochranný obal)

Ujistěte se, ponecháte dostatečnou plochu pro umožnění dobré cirkulace sterilizačního prostředku. (Náplň do 2/3)

Umístěte balíčky stranami s fólií k fólii, nebo s netkanou textilií k netkané textilií, uvnitř sterilizátoru.

Doporučené tavící parametry 170 – 185 °C.

Výkony:

- Vynikající mechanická pevnost
- Velká flexibilita a pohodlí při balení
- Omezení hluku při otevírání
- Účinná mikrobiální bariéra
- Dobrá poréznost vzduchu pro správné sušení velkých produktů

Skladování:

- Produkty by měly být uskladněny v suchých, chladných prostorách mimo sluneční svit.
- Rozsah teplot 10°C - 30°C
- Relativní vlhkost: 30-60 %.

Životnost:

- 5 let

Splňuje normy:

NF EN ISO 11607-1

Původ:

Francie

Značka CE:

Ano